

SARL JEAN BUSER

DISTRIBUTEUR DE PIÈCES TECHNIQUES ET ACCESSOIRES POUR PORSCHE

4, Rue Édouard Vaillant
92300 Levallois-Perret, France
Tél : 01 4140 0000 Fax : 01 4140 0781

www.jeanbuser.com

911.030107: Butée de synchro de 1^e >5^{ème} vitesse 912/911 (65-71) + 3^e >5^{ème} vitesse 911 (72-86) + 3^e > 4^e vitesse 911 Turbo (-88)

Notre **butée de synchro de la boîte de vitesses** possède plusieurs usages distincts en équipement d'origine dans le programme de pièces Porsche.

Parcourez la liste ci-dessous pour trouver votre véhicule. Pour chaque type de véhicule la liste des usages de cette pièce et la quantité requise pour chaque application sont données.

1. Sur les véhicules suivants équipés d'une boîte **manuelle à 5 vitesses**, cette butée est utilisée comme **butée de synchro des pignons de la 1^{ère} + 2^{ème} + 3^{ème} + 4^{ème} + 5^{ème} vitesse:**

Porsche 911 2.0 L (1965-1968)

Porsche 911 S 2.0 L (1967-1969)

Porsche 911 T 2.0 L (1968-1969)

Porsche 911 TU / 911 L 2.0 L (1968)

Porsche 911 E 2.0 L (1969)

Porsche 911 T / 911 E / 911 S 2.2 L (1970-1971)

Porsche 912 1.6 L (1966-1969)

Porsche 914-4 1.7 L (1970-1973)

Porsche 914-4 1.8 L (USA/CAL) (1974-1976)

Porsche 914-4 Type V 1.8 L (1974-1976)

Porsche 914-4 2.0 L (1973-1976)

Porsche 914-6 2.0 L (1970-1972)

Quantité requise par véhicule dans cette application: 5

2. Sur les véhicules suivants équipés d'une boîte **manuelle à 5 vitesses**, cette butée est utilisée comme **butée de synchro des pignons de la 3^{ème} + 4^{ème} + 5^{ème} vitesse**:

Porsche 911 E / 911 S 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 T-V / 911 T-E / 911 T-K 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 Carrera 2.7 L (1973-1975)

Porsche 911 2.7 L (1974-1977)

Porsche 911 S 2.7 L (1974-1977)

Porsche 911 Carrera 3.0 L (1976-1977)

Porsche 911 SC 3.0 L (1978-1983)

Porsche 911 Carrera 3.2 L (1984-1986)

Porsche 911 Carrera 3.2 L Turbo-Look (1984-1986)

Porsche 912 E 2.0 L (USA-CAN) (1976)

Quantité requise par véhicule dans cette application: 3

3. Sur les véhicules suivants équipés d'une boîte **manuelle à 4 vitesses**, cette butée est utilisée comme **butée de synchro des pignons de la 1^{ère} + 2^{ème} + 3^{ème} + 4^{ème} vitesse**:

Porsche 911 2.0 L (1965-1968)

Porsche 911 S 2.0 L (1967-1969)

Porsche 911 T 2.0 L (1968-1969)

Porsche 911 TU / 911 L 2.0 L (1968)

Porsche 911 E 2.0 L (1969)

Porsche 911 T / 911 E / 911 S 2.2 L (1970-1971)

Porsche 912 1.6 L (1966-1969)

Quantité requise par véhicule dans cette application: 4

4. Sur les véhicules suivants équipés d'une boîte **manuelle à 4 vitesses**, cette butée est utilisée comme **butée de synchro des pignons de la 3^{ème} + 4^{ème} vitesse**:

Porsche 911 E / 911 S 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 T-V / 911 T-E / 911 T-K 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 Carrera 2.7 L (1973-1975)

Porsche 911 2.7 L (1974-1977)

Porsche 911 S 2.7 L (1974-1977)

Porsche 911 Carrera 3.0 L (1976-1977)

Porsche 911 Turbo 3.0 L (1975-1977)

Porsche 911 Turbo 3.3 L (1978-1988)

Quantité requise par véhicule dans cette application: 2

5. Sur les véhicules suivants équipés d'une boîte **Sportomatic à 4 vitesses**, cette butée est utilisée comme **butée de synchro des pignons de la 1^{ère} + 2^{ème} + 3^{ème} + 4^{ème} vitesse**:

Porsche 911 Sportomatic 2.0 L (1968-1969)

Porsche 911 Sportomatic 2.2 L (1970-1971)

Porsche 911 Sportomatic 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 Sportomatic 2.7 L (1974-1977)

Porsche 911 Carrera Sportomatic 2.7 L (1973-1975)

Porsche 911 Carrera 3.0 L Sportomatic (1976-1977)

Porsche 914-6 Sportomatic (1970-1971)

Quantité requise par véhicule dans cette application : 4

6. Sur les véhicules suivants équipés d'une boîte **Sportomatic à 3 vitesses**, cette butée est utilisée comme **butée de synchro des pignons de la 1^{ère} + 2^{ème} + 3^{ème} vitesse**:

Porsche 911 Coupé / Targa Sportomatic à 3 vitesses (USA/CAN/CAL) (1975-1977)

Porsche 911 S Coupé / Targa Sportomatic à 3 vitesses (USA/CAN/CAL) (1975-1977)

Porsche 911 S Carrera Sportomatic à 3 vitesses (USA/CAN/CAL) (1975-1977)

Porsche 911 SC 3.0 L Sportomatic à 3 vitesses (1978-1980)

Quantité requise par véhicule dans cette application: 3

Note: Cette pièce est vendue séparément.