

NOU ONZE S.L. PORSCHE ESPECIALISTAS

Y

SARL JEAN BUSER

DISTRIBUIDORES DE PIEZAS TÉCNICAS Y ACCESORIOS PARA PORSCHE

www.nouonze.com

www.jeanbuser.com

911.030108: Collar de bloqueo de 1ª >5ª velocidad 911/912 (65-71) +3ª >5ª velocidad 911 (72-86) + 3ª/4ª velocidad 911 Turbo (75-88)

Nuestro **collar de bloqueo para la caja de cambios** tiene varias aplicaciones distintas como equipamiento de origen en el programa de recambios Porsche.

Recorra la lista siguiente para encontrar su vehículo. Para cada tipo de vehículo la lista de los usos de esta pieza y las cantidades requeridas en cada aplicación están dadas.

1. En los vehículos a continuación equipados con una caja de cambios **manual de 5 velocidades**, este collar es utilizado como **collar de bloqueo para los piñones de la 1ª + 2ª + 3ª + 4ª + 5ª velocidad**:

Porsche 911 2.0 L (1965-1968)

Porsche 911 S 2.0 L (1967-1969)

Porsche 911 T 2.0 L (1968-1969)

Porsche 911 TU / 911 L 2.0 L (1968)

Porsche 911 E 2.0 L (1969)

Porsche 911 T / 911 E / 911 S 2.2 L (1970-1971)

Porsche 912 1.6 L (1966-1969)

Porsche 914-4 1.7 L (1970-1973)

Porsche 914-4 1.8 L (USA/CAL) (1974-1976)

Porsche 914-4 Tipo V 1.8 L (1974-1976)

Porsche 914-4 2.0 L (1973-1976)

Porsche 914-6 2.0 L (1970-1972)

Nota:

En esta aplicación un collar de bloqueo es utilizado con el piñón libre de la 1ª velocidad y 2 collares de bloqueo son utilizados para cada uno de los piñones libres de la 2ª + 3ª + 4ª + 5ª velocidad respectivamente.

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 9

2. En los vehículos siguientes equipados con una caja de cambios **manual de 5 velocidades**, este collar es utilizado como **collar de bloqueo para los piñones de la 3ª + 4ª + 5ª velocidad**:

Porsche 911 E / 911 S 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 T-V / 911 T-E / 911 T-K 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 Carrera 2.7 L (1973-1975)

Porsche 911 2.7 L (1974-1977)

Porsche 911 S 2.7 L (1974-1977)

Porsche 911 Carrera 3.0 L (1976-1977)

Porsche 911 SC 3.0 L (1978-1983)

Porsche 911 Carrera 3.2 L (1984-1986)

Porsche 911 Carrera 3.2 L Turbo-Look (1984-1986)

Porsche 912 E 2.0 L (USA-CAN) (1976)

Nota:

En esta aplicación 2 collares de bloqueo son utilizados para cada uno de los piñones libres de la 3ª + 4ª + 5ª velocidad respectivamente.

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 6

3. En los vehículos siguientes equipados con una caja de cambios **manual de 5 velocidades**, este collar es utilizado como **collar de bloqueo para los piñones de la 4ª + 5ª velocidad**:

Porsche 924 2.0 L con cajas de cambios manuales de 5 velocidades (1978-1979)

Porsche 924 Turbo 2.0 L (1979-1984)

Porsche 924 Carrera GT 2.0 L (1981)

Nota:

En esta aplicación 2 collares de bloqueo son utilizados para cada uno de los piñones libres de la 4ª + 5ª velocidad respectivamente.

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 4

4. En los vehículos siguientes equipados con una caja de cambios **manual de 4 velocidades**, este collar es utilizado como **collar de bloqueo para los piñones de la 1ª + 2ª + 3ª + 4ª velocidad:**

Porsche 911 2.0 L (1965-1968)

Porsche 911 S 2.0 L (1967-1969)

Porsche 911 T 2.0 L (1968-1969)

Porsche 911 TU 2.0 L (1968)

Porsche 911 L 2.0 L (1968)

Porsche 911 E 2.0 L (1969)

Porsche 911 E / 911 S 2.2 L (1970)

Porsche 911 T 2.2 L (1970-1971)

Porsche 912 1.6 L (1966-1969)

Nota:

En esta aplicación un collar de bloqueo es utilizado con el piñón libre de la 1ª velocidad y 2 collares de bloqueo son utilizados para cada uno de los piñones libres de la 2ª + 3ª + 4ª velocidad respectivamente.

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 7

5. En los vehículos a continuación equipados con una caja de cambios **manual de 4 velocidades**, este collar es utilizado como **collar de bloqueo para los piñones de la 3ª + 4ª velocidad:**

Porsche 911 E / 911 S 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 T-V / 911 T-E / 911 T-K 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 Carrera 2.7 L (1973-1975)

Porsche 911 2.7 L (1974-1977)

Porsche 911 S 2.7 L (1974-1977)

Porsche 911 Carrera 3.0 L (1976-1977)

Porsche 911 Turbo 3.0 L (1975-1977)

Porsche 911 Turbo 3.3 L (1978-1988)

Nota:

En esta aplicación dos collares de bloqueo son utilizados para cada uno de los piñones libres de la 3ª + 4ª velocidad respectivamente.

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 4

6. En los vehículos siguientes equipados con una caja de cambios **Sportomatic de 4 velocidades**, este collar es utilizado como **collar de bloqueo para los piñones de la 1ª + 2ª + 3ª + 4ª velocidad:**

Porsche 911 Sportomatic 2.0 L (1968-1969)

Porsche 911 Sportomatic 2.2 L (1970-1971)

Porsche 911 Sportomatic 2.4 L (1972-1973)

Porsche 911 Sportomatic 2.7 L (1974-1977)

Porsche 911 Carrera Sportomatic 2.7 L (1973-1975)

Porsche 911 Carrera 3.0 L Sportomatic (1976-1977)

Porsche 914-6 Sportomatic (1970-1971)

Nota:

En esta aplicación un collar de bloqueo es utilizado con el piñón libre de la 1ª velocidad y 2 collares de bloqueo son utilizados para cada uno de los piñones libres de la 2ª + 3ª + 4ª velocidad respectivamente.

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 7

7. En los vehículos siguientes equipados con una caja de cambios **Sportomatic de 3 velocidades**, este collar es utilizado como **collar de bloqueo para los piñones de la 1ª + 2ª + 3ª velocidad:**

Porsche 911 Coupé / Targa Sportomatic con caja de 3 cambios (USA/CAN/CAL) (1975-1977)

Porsche 911 S Coupé / Targa Sportomatic con caja de 3 cambios (USA/CAN/CAL) (1975-1977)

Porsche 911 S Carrera Sportomatic con caja de 3 cambios (USA/CAN/CAL) (1975-1977)

Porsche 911 SC 3.0 L Sportomatic con caja de 3 cambios (1978-1980)

Nota:

En esta aplicación un collar de bloqueo es utilizado con el piñón libre de la 1ª velocidad y 2 collares de bloqueo son utilizados para cada uno de los piñones libres de la 2ª + 3ª velocidad respectivamente.

Cantidad requerida por vehículo en esta aplicación: 5

Nota: Esta pieza se vende por separado.